

耐震診断・補強診断 実施一覧表【小学校】

(平成28年4月1日現在)

校番	小学校	建物棟名称	棟		建築年月	構造	階数	面積 m2	区分	耐震診断 実施年度	診断結果		特記事項	
			番号	枝番							Is値	q値		
1	西条小学校	教室棟	13		S49.03	R	2	352	旧基準	H20	0.96	1.33	耐震性能有	
		管理特別普通教室棟(東側)	14	1	S63.07	R	3	3,772	新基準	-	-	-		
		管理特別普通教室棟(西側)	14	1	S63.07	R	3		新基準	-	-	-		
		管理特別普通教室棟(北側)・総合学習棟	14	1・2	S63.07 S63.08	R	3		新基準	-	-	-		
		特別教室棟	15		S63.07	R	2	180	新基準	-	-	-		
		多目的スペース棟	16		H01.02	R	2	557	新基準	-	-	-		
		屋内運動場・クラブハウス	19	1・2	H01.03	R	2	1,252	新基準	-	-	-		
教室棟	32		H24.05	R	3	1,130	新基準	-	-	-				
2	寺西小学校	教室棟	10		S51.08	R	3	2,070	旧基準	H10	0.30	1.15	耐震補強済	
		配膳室・総合学習棟	17・18		S58.08	R	1	235	新基準	-	-	-		
		管理特別普通教室棟	15		S58.08	R	4	2,304	新基準	-	-	-		
		教室棟	25		H22.03	R	3	1,023	新基準	-	-	-		
		屋内運動場	19		H04.03	R	1	923	新基準	-	-	-		
3	郷田小学校	普通特別教室棟	12		S55.03	R	3	1,179	旧基準	H20	0.54	1.11	耐震補強済	
		管理教室棟・特別教室棟	14	1・2	S59.03 H02.02	R	3	1,665	新基準	-	-	-		
		屋内運動場	17		S63.08	R	1	923	新基準	-	-	-		
4	板城小学校	特別普通教室棟	13	1	S55.03	R	3	1,541	旧基準	H20	0.46	1.22	耐震補強済	
		校舎	16	1	H02.03	R	3	1,345	新基準	-	-	-		
		校舎・屋内運動場	16	2・3	H02.03	R	2	1,360	新基準	-	-	-		
5	三永小学校	普通特別教室棟(北側)	12		S61.03	R	2	1,880	新基準	-	-	-		
		普通特別教室棟(南側)	12		S61.03	R	2		新基準	-	-	-		
		管理普通教室棟	22	1・2	H22.03	R	3	1,806	新基準	-	-	-		
		屋内運動場	17		S59.02	R	1	1,033	新基準	-	-	-		
6	川上小学校	屋内運動場	9		S56.03	R	2	1,034	旧基準	H12	0.20	0.37	耐震補強済	
		普通教室棟・特別教室棟	4	1・2	S47.03 S47.09	R	3	2,852	旧基準	H19	0.37	1.11	H28年度耐震補強工事実施予定	
		普通教室棟・プロバン庫	5	1・2	S52.03	R	3	1,134	旧基準	H19	0.53	1.14	耐震補強済	
7	原小学校	屋内運動場	16		S49.03	R	2	689	旧基準	H9	0.25	0.29	耐震補強済	
		普通教室棟	8		S56.03	R	3	1,319	旧基準	H19	0.40	1.07	耐震補強済	
		配膳室	9		S56.03	R	3	54	旧基準	H19	0.25	0.85	耐震補強済	
		管理特別教室棟	10		S56.03	R	4	1,778	旧基準	H19	0.38	1.03	耐震補強済	
8	吉川小学校	屋内運動場	8		S61.03	R	1	798	新基準	-	-	-		
		校舎	9		S62.03	R	2	1,765	新基準	-	-	-		
9	八本松小学校	管理普通特別教室棟			H28.3	R	3	5,526	新基準				建て替え後	
		屋内運動場	15		S53.03	S	2	855	旧基準	H21	0.11	0.33	耐震補強済	
		普通特別教室棟	5		S57.03	R	4	1,534	新基準					
10	西志和小学校	普通教室特別教室棟	9		S48.02	R	3	2,359	旧基準	H19	0.36	1.03	統合計画も含め検討中	
		屋内運動場	12		S58.03	R	1	726	新基準	-	-	-		
		特別教室棟	14		H07.03	R	2	480	新基準	-	-	-		
11	志和堀小学校	普通特別管理教室棟	1		S45.12	R	3	1,332	旧基準	H19	0.74	1.32	耐震性能有	
		屋内運動場	9		S57.03	R	1	682	新基準	-	-	-		
		特別教室棟	10		S58.03	R	2	219	新基準	-	-	-		
12	東志和小学校	普通特別教室棟	2	1	S37.02	R	2	685	旧基準	H19	0.28	0.96	統合計画も含め検討中	
		図書	2	2	S49.03	R	2	144	旧基準	H19	0.20	0.70	統合計画も含め検討中	
		普通特別教室棟	12	1・2	S50.03 S50.05	R	2	956	旧基準	H19	0.79	1.33	耐震性能有	
		屋内運動場	13		S55.03	R	2	608	旧基準	H21	0.43	0.48	統合計画も含め検討中	
13	小谷小学校	校舎	9	1	S63.03	R	3	1,890	新基準	-	-	-		
		屋内運動場・給食室	9	2・3	S63.03 H09.02	R	2	854	新基準	-	-	-		
		校舎	12		H04.03	R	3	1,171	新基準	-	-	-		
		校舎	14		H09.02	R	3	920	新基準	-	-	-		
14	高屋東小学校	普通特別管理棟・普通特別管理棟・給食室	17	1・2・3	S60.10	R	4	2,975	新基準	-	-	-		
		屋内運動場	19		S63.08	R	1	923	新基準	-	-	-		
15	高屋西小学校	普通教室棟	10	1	S47.12	R	3	1,410	旧基準	H8	0.47	0.97	耐震補強済	
		普通教室棟	10	2	S52.03	R	3	861	旧基準	H12	0.52	1.06	耐震補強済	
		管理特別普通教室棟	10	4	S54.07	R	4	3,134	旧基準	H19	0.24	0.77	耐震補強済	
		屋内運動場	14		S56.03	R	2	1,024	旧基準	H21	0.43	0.46	耐震補強済	
16	造賀小学校	管理棟	12		S49.03	R	3	1,459	旧基準	H19	0.38	1.07	耐震補強済	
		教室棟	13		S55.03	R	3	1,226	旧基準	H19	0.26	0.88	耐震補強済	
		体育館・地域学校連携施設	17	1・2	H09.02	R	1	1,023	新基準	-	-	-		
17	東西条小学校	屋内運動場	6		S54.03	R	2	968	旧基準	H12	0.27	0.45	耐震補強済	
		管理普通教室棟	1	1	S52.08	R	3	4,328	旧基準	H20	0.63	1.07	耐震補強済	
		管理普通教室棟・普通特別管理教室棟	1	1・2	S52.08	R	3		旧基準	H20	0.65	1.11	耐震補強済	
18	平岩小学校	特別管理普通教室棟	1		S55.03	R	3	2,578	旧基準	H14	0.36	1.03	耐震補強済	
		特別管理普通教室棟(昇降口)	1	*	S55.03	R	3	467	旧基準	H14	0.63	1.50	耐震補強済	
		特別管理普通教室棟(特別教室)	1	*	S55.03	R	3	1,193	旧基準	H14	1.16	1.20	耐震性能有	
		特別管理普通教室棟(給食室)	1	*	S55.03	R	1	203	旧基準	H14	1.49	4.64	耐震性能有	
		屋内運動場	2		S55.03	R	2	804	旧基準	H20	0.31	0.33	耐震補強済	
19	御園宇小学校	管理普通教室棟	1	1	S56.03	R	3	2,215	旧基準	H16	0.54	(※)0.33	耐震補強済	
		特別教室棟	1	2	S56.10	R	3	1,033	旧基準	H17	0.70	(※)0.39	耐震性能有	
		屋内運動場	2		S56.03	R	2	800	旧基準	H21	0.43	0.46	耐震補強済	
20	高美が丘小学校	管理特別教室棟(東側)	1	1	H04.03	R	3	1,964	新基準	-	-	-		
		管理特別教室棟(西側)	1	1	H04.03	R	3		新基準	-	-	-		
		給食室(校舎・渡廊下)	1	2	H04.03	R	1		新基準	-	-	-		
		普通教室棟(東側)	2	1	H04.03	R	3	3,641	新基準	-	-	-		
		普通教室棟・階段室棟	2・3	1・2	H04.03	R	3		新基準	-	-	-		
		普通特別教室棟	11		H09.03	R	3		839	新基準	-	-	-	
		普通教室棟	12		H09.03	R	3		390	新基準	-	-	-	
屋内運動場	4	1・2	H04.03	R	1	1,051	新基準	-	-	-				
21	三ツ城小学校	管理・特別教室棟	1		H13.02	R	3	2,893	新基準	-	-	-		
		普通教室棟	2		H13.02	R	2	1,250	新基準	-	-	-		
		普通教室棟	3		H13.02	R	2	1,250	新基準	-	-	-		
		特別教室棟	4		H13.02	R	3	260	新基準	-	-	-		
		屋内運動場	6		H13.02	R	2	1,215	新基準	-	-	-	天井崩落対策工事済	

耐震診断・補強診断 実施一覧表【小学校】

(平成28年4月1日現在)

校番	小学校	建物棟名称	棟		建築年月	構造	階数	面積 m ²	区分	耐震診断 実施年度	診断結果		特記事項
			番号	枝番							I _s 値	q値	
22	板城西小学校	教室棟 特別教室棟 管理棟給食棟	8・11・14		S53.03 S53.03 S58.11	R	3	1,627	旧基準	H15	0.63	(※1)0.38	耐震補強済
		屋内運動場	13		S57.12	S	2	727	新基準	-	-	-	
23	上黒瀬小学校	教室棟	5		S55.03	R	1	407	旧基準	H14	0.69	1.15	H28年度耐震補強工事実施予定
		管理棟	6		S55.03	R	1	538	旧基準	H14	0.80	1.34	耐震性能有
		教室・特別教室棟(東側)	7		S56.11	R	1	(※2)350	旧基準	H12	1.48	1.59	耐震性能有
		教室・特別教室棟(西側)	7		S56.11	R	1	(※2)509	旧基準	H14	0.92	1.02	耐震性能有
		屋内運動場	10		S60.02	S	1	698	新基準	-	-	-	
24	乃美尾小学校	教室・特別教室棟	13		H13.03	R	2	409	新基準	-	-	-	
		教室・特別教室棟・管理棟	9		S63.01	R	3	1,828	新基準	-	-	-	
25	中黒瀬小学校	屋内運動場	12		H01.01	S	1	801	新基準	-	-	-	
		特別教室棟	10		S52.03	R	1	286	旧基準	H14	1.59	4.27	耐震性能有
25	中黒瀬小学校	教室棟 特別教室棟(西側)	11		S52.03	R	1	(※2)346	旧基準	H14	1.39	4.30	耐震性能有
		教室棟・特別教室棟	13・14		S52.03 S53.03	R	1	(※2)258	旧基準	H14	1.54	3.53	耐震性能有
		特別教室棟	14		S53.03	R	1	(※2)290	旧基準	H14	2.42	4.30	耐震性能有
		教室棟 管理棟(東側)	15		S53.03	R	1	(※2)258	旧基準	H14	1.56	5.43	耐震性能有
		教室棟 管理棟(西側)	15		S53.03	R	1	(※2)201	旧基準	H14	1.45	4.40	耐震性能有
		教室棟	17		S53.03	R	1	(※2)258	旧基準	H14	1.53	3.43	耐震性能有
		教室棟	17・21		S53.03 S54.12	R	1	(※2)258	旧基準	H14	1.53	3.43	耐震性能有
		教室棟	23		S54.12	R	1	255	旧基準	H14	1.54	2.87	耐震性能有
		教室棟	26		H03.12	R	1	255	新基準	-	-	-	
		特別教室	27		H05.08	R	3	893	新基準	-	-	-	
		屋内運動場	25		S62.01	S	1	940	新基準	-	-	-	
		26	下黒瀬小学校	教室棟	1		S45.03	R	1	680	旧基準	H16	1.07
管理特別教室棟	2				S45.03	R	1	622	旧基準	H16	1.06	(※1)0.55	耐震性能有
教室棟	9				S54.03	R	2	638	旧基準	H20	0.62	1.25	耐震補強済
給食室	15				H13.03	R	1	267	新基準	-	-	-	
教室・特別教室棟	11				S57.11	R	3	1,199	新基準	-	-	-	
屋内運動場	13				H06.03	R	1	920	新基準	-	-	-	
27	竹仁小学校	屋内運動場	10		S49.12	S	1	422	旧基準	H21	0.23	0.72	耐震補強済
		管理・教室棟	12		S61.03	R	3	2,210	新基準	-	-	-	
28	久芳小学校	管理教室棟	14		S63.01	R	2	2,560	新基準	-	-	-	
		屋内運動場	16		H09.03	R	2	751	新基準	-	-	-	
29	豊栄小学校	教室棟	1		S57.01	R	2	916	新基準	-	-	-	
		管理教室棟	2		S57.01	R	2	1,081	新基準	-	-	-	
		屋内運動場	3		S57.01	S	1	680	新基準	-	-	-	
		食堂	7		H06.03	S	1	275	新基準	-	-	-	
		教室棟	8		H07.03	R	3	989	新基準	-	-	-	
30	河内小学校	教室棟	12		S49.02	R	2	467	旧基準	H13	0.95	1.95	耐震性能有
		屋内運動場	14		S51.12	S	2	678	旧基準	H21	0.05	0.18	耐震補強済
		教室棟	15		S52.02	R	2	233	旧基準	H21	0.71	2.74	耐震性能有
		管理教室棟	16		S59.02	R	2	1,338	新基準	-	-	-	
31	入野小学校	管理教室棟	1	1・2	H13.03	R	2	3,405	新基準	-	-	-	
		屋内運動場	7	1・2	H13.03	R	1	1,219	新基準	-	-	-	H28年度天井崩落対策工事実施予定
32	河内西小学校	管理教室棟	1		H05.06	R	2	2,465	新基準	-	-	-	
		屋内運動場	2		H05.08	R	1	795	新基準	-	-	-	
33	木谷小学校	普通教室棟・エレベーター	13		S59.07 H09.03	R	3	2,046	新基準	-	-	-	
		屋内運動場	8		H15.12	R	1	865	新基準	-	-	-	H28年度天井崩落対策工事実施予定
34	三津小学校	管理教室棟・教室棟	16	1・2・3	S55.09	R	3	3,447	旧基準	H20	0.60	1.00	耐震補強済
		屋内運動場	18	1・2	H01.01	R	2	1,211	(※3)旧基準	H19	0.21	0.22	耐震補強済
36	旧小松原小学校	校舎	8		S62.02	R	3	1,608	新基準	-	-	-	
		エレベーター	8	1	H09.12	R	3	27	新基準	-	-	-	
		屋内運動場	6		S58.03	R	2	676	新基準	-	-	-	
37	旧大田小学校	校舎・屋内運動場	5	1・2	H04.04 H04.05	R	4	1,903	新基準	-	-	-	
		教室棟	9	1・2	S56.10	R	3	3,493	旧基準	H20	0.52	1.18	耐震補強済
38	風早小学校	教室棟	9	1・2	S56.10	R	3	3,493	旧基準	H20	0.52	1.18	耐震補強済
		屋内運動場	13		H18.03	R	2	943	新基準	-	-	-	天井崩落対策工事済

※1・・・CT・SD値
 ※2・・・耐震診断面積による
 ※3・・・旧基準同等(文科省通知)

【用語の説明】

- ① 非木造の校舎等で1階かつ床面積の合計が200㎡未満、木造の校舎等で階数が2以下かつ床面積が500㎡未満及び未使用の施設は除く〔文部科学省公表基準〕
- ② 構造 R-鉄筋コンクリート造 S-鉄骨造
- ③ 面積 文部科学省基準面積
- ④ 区分 旧基準—新耐震基準施行(昭和56年)以前に建築されたもの (耐震性能の確認が必要とされる)
 新基準—新耐震基準施行後に建築されたもの (概ね現行の耐震性能を有するとされる)
- ⑤ 耐震診断 地震に対する安全性を構造力学上診断するもの。次数は第1次～第3次までであり、次数が上がるほど詳細な検討を行なう
 診断結果の次数は2次診断以上〔文部科学省補助基準〕
- ⑥ I_s値 (構造耐震指標) 建築物の耐震性能(地震に対する安全性)を数値化したもので数値が大きいほど耐震性能が高い
 q値 (保有水平耐力に係る指標) 地震による水平方向の力に対して建物に対応する強さを表し数値が大きいほど良い
 CT・SD値 建物形状と累積強度により地震による水平方向の力に対して建物に対応する強さを表す 数値が大きいほど良い
- ⑦ 特記事項 「耐震性能有」 I_s値0.7以上、q値1.0以上、CT・SD概ね0.3以上